

Recebimento de Certificado de Terceiro

Este procedimento tem como objetivo orientar os usuários técnicos no processo de recebimento de certificados de terceiros no sistema.


MÓDULO

Metrologia | Certificados

RECEBIMENTO DE CERTIFICADO DE TERCEIRO

1.

Para efetuar o recebimento de um certificado de terceiro, é necessário acessar o sistema com um usuário de perfil técnico;
2.

Em seguida, acesse a listagem de Solicitações de Serviço e clique no botão  na SS de calibração do patrimônio desejado;

SISMETRO

SS CADASTRO CQ SAIR

LUCAS TEC 23795
TECNICO | BLUELINE 360

SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO LISTAGEM 40 itens Triagem Ativa

Nº SS Decrescente

Abertas

Data início

Data fim

Categoria da SS

Tipo de SS

Tipo de Atendimento

Filial

Tipo do Solicitante

Solicitante, digite para buscar

Localização

Evolução

Tipo de Tecnologia

Sub-tipo de Tecnologia

Marca

Modelo

Técnico designado

Ocupação

Grupo do Patrimônio

Usuário que abriu a SS

Situação

Sintoma

Tipo de Falha

Buscas especiais

Categoria de plano

Descrição Patrimônio/SS

Busca pelo Nº da SS

ID Patrimônio

TAG, Barra, Nº Patrimônio

Observações, Avaliação/Conclusão

Centro de Custo

20

SOLICITANTE

FILTRAR

6703329 1

SS número

GUT

Triagem Agendar

Tipos CALIBRAÇÃO Urgência: PODE ESPERAR

CALIBRAÇÃO TESTE

APARELHO DE ANESTESIA BAUMER CONQUEST VERTEX #794061

Sistema de Anestesia

TAG: AA-01

Nº Série: 8787453

2D/Barra: SFT-794061

CENTRO CIRURGICO #232845

SAO PAULO - SP

SALA CIRURGICA 02 #22946

Filial: 1 - MATRIZ - HOSPITAL BLUE LINE SP

Aberto: 23/12/2024 16:06

Tempo Manutenção:00h

Por: LUCAS TEC #23795

AGUARDANDO AVALIAÇÃO TÉCNICA

Téc:

Receber Certificado

SMS

E-mail

Imprimir

Encerrar

3.

Clique no botão "Receber Certificado":

SISMETRO For Local SS CADASTRO CQ SAIR LUCAS TEC 23795 TECNICO | BLUELINE 360

SS CERTIFICADO EMISSÃO/RECEBIMENTO VOLTAR

APARELHO DE ANESTESIA BAUMER CONQUEST VERTEX
ID: 794061
TAG: AA-01
Nº Série: 8787453
Código 2D: S#T-794061
SS 6703329
CALIBRAÇÃO TESTE

Receber certificado

CERTIFICADO DE CALIBRAÇÃO DE TERCEIRO

ID Certificado	Fornecedor	Data	Número	Status	Ação
<div> <div>Receber certificado</div> </div>					

4. Selecione o fornecedor, digite a data de calibração, a data de emissão e o número do certificado, e em seguida clique em "Sim, continuar!" (Todos os campos são obrigatórios!);

SISMETRO For Local SS CADASTRO CQ SAIR LUCAS TEC 23795 TECNICO | BLUELINE 360

SS CERTIFICADO EMISSÃO/RECEBIMENTO VOLTAR

APARELHO DE ANESTESIA BAUMER CONQUEST VERTEX
ID: 794061
TAG: AA-01
Nº Série: 8787453
Código 2D: S#T-794061
SS 6703329
CALIBRAÇÃO TESTE

Receber certificado

CERTIFICADO DE CALIBRAÇÃO DE TERCEIRO

INICIAR RECEBIMENTO DE CERTIFICADO DE CALIBRAÇÃO DE INSTRUMENTO?

Fornecedor

Data de calibração Data de emissão Número do Certificado

Sim, continuar! Não, quero cancelar!

Todos os campos são obrigatórios!

5. Após iniciar o recebimento do certificado, será necessário preencher os campos abaixo com os resultados disponíveis no certificado recebido. Assim que os dados forem preenchidos, clique no botão "Incluir";

SISMETRO For Local SS CADASTRO CQ SAIR LUCAS TEC 23795 TECNICO | BLUELINE 360

SS CERTIFICADO DE INSTRUMENTO RECEBER CERTIFICADO DE CALIBRAÇÃO DE TERCEIRO SIMULAR EMISSÃO CONCLUIR CERTIFICADO VOLTAR

APARELHO DE ANESTESIA BAUMER CONQUEST VERTEX
ID: 794061
TAG: AA-01
Nº Série: 8787453
Código 2D: S#T-794061
SS 6703329
CALIBRAÇÃO TESTE

NOVO CANAL NOVO CANAL NOVO CANAL NOVO CANAL

QUILOGRAMA

INCLUIR RESULTADO(S) DO CERTIFICADO RECEBIDO

Ciclo	Valor Verdadeiro Convencional (kg)	Valor do Instrumento (kg)	Erro (%)	Erro (kg)	Incerteza Expandida (%)	Incerteza Expandida (kg)	Fator de Abrangência (k)	Veff	Observação	Ação
	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00			Incluir

Ciclo	Valor Verdadeiro Convencional (kg)	Valor do Instrumento (kg)	Erro (%)	Erro (kg)	Incerteza Expandida (%)	Incerteza Expandida (kg)	Fator de Abrangência (k)	Veff	Observação	Ação

6. Ao incluir todos os valores solicitados, clique no botão "CONCLUIR CERTIFICADO" no canto superior direito;

7. O Próximo passo agora é fazer o upload do certificado para dentro do sistema, clicando no botão "UPLOAD PDF";

SISMETRO

SS CADASTRO CQ SAIR

LUCAS TEC 23795
TECNICO | BLUELINE 360

SS CERTIFICADO EMISSÃO/RECEBIMENTO

VOLTAR

APARELHO DE ANESTESIA BAUMER CONQUEST VERTEX
ID: 794061
TAG: AA-01
Nº Série: 8787453
Código 2D: S#T-794061
SS 6703329
CALIBRAÇÃO TESTE

Receber certificado

CERTIFICADO DE CALIBRAÇÃO DE TERCEIRO

ID Certificado	Fornecedor	Data	Número	Status	Ação
157620	NEWLAB	16/12/2024	000	Recebido	<div>UPLOAD PDF</div>

Receber certificado

8. Selecione o arquivo pelo botão "Escolher arquivo", e em seguida clique em "FAZER UPLOAD";

UPLOAD DE CERTIFICADO DE CALIBRAÇÃO DE PADRÃO

Escolher arquivo Nenhum arquivo escolhido

FAZER UPLOAD CANCELAR!

SOMENTE ARQUIVO PDF

9. Em seguida, será necessário aprovar ou reprovar o certificado recebido através da listagem de certificados recebidos;

SISMETRO

SS CADASTRO CQ SAIR

LUCAS TEC 23795
TECNICO | BLUELINE 360

SS CERTIFICADO LISTAGEM DE CERTIFICADOS RECEBIDOS 12 itens

Ativos Nº Certificado Decrescente Todos Tipo do certificado Modelo do certificado Filial

Solicitante, digite para buscar Localização TAG, Nº Serie

Tipo de tecnologia Marca Modelo Patrimônio

Situação do patrimônio Nº Certificado Nº SS 50 Filtrar

Vencimento maior que 90 dias Vencendo em 90 dias Vencendo em 60 dias Vencendo em 30 dias Vencendo em 15 dias Vencido

Nº Certificado	SS	Tipo / Modelo	Patrimônio / ID / Marca / Modelo	TAG	TAG Função	Nº de Série	Solicitante / Localização	Valido até	Canal	Abrr SS	Ação
157620	6703329	CERTIFICADO DE CALIBRAÇÃO DE TERCEIRO	APARELHO DE ANESTESIA BAUMER CONQUEST VERTEX	AA-01		8787453	CENTRO CIRURGICO ID: 232845 SALA CIRURGICA 02	<div>✓</div>	Tolerância: LIVRE de Periodicidade: 12 meses Faixa de calibração: 0,00 a 0,00		

10. Para fazer a aprovação ou reprovação do certificado, é necessário digitar seu login e senha. Selecione a opção "SIM" ou "NÃO", depois clique em "Sim, continuar!";

Aprovar Certificado!

NOVO CANAL MASSA, QUILOGRAMA Tolerância LIVRE					
					Tolerância: LIVRE de Faixa de calibração: 0,00 a 0,00
VVC	VI	Erro	Incerteza Expandida (U)	Variação	Avaliação
5,00000000	6,00000000	1,00000000	1,00000000	-	Não aplicada

Resultados dentro da tolerância!

Certificado Aprovado?

Selecione ▲

SIM 1

NÃO 2

Login:

lucastec

Senha:

•••••

Observação:

Sim, continuar!

Não, quero cancelar!

Ao seguir esses passos, é possível receber um certificado de calibração emitido por fornecedor terceiro e realizar o controle de validade e vencimentos pelo SISMETRO.

Em caso de dúvidas, entre em contato com a equipe de suporte.

PROCEDIMENTO EM VÍDEO

<https://www.youtube.com/embed/18KmUgL4uzs?si=5Us-nB4cONUXDOOI>

DÚVIDAS

Dúvida	Solução	Direito
Botão para o recebimento de certificados não aparece na SS.	Usuário sem permissão. Será necessário a liberação de direitos especiais pelo administrador da unidade.	489
Não consigo aprovar/reprovar certificados através da listagem de recebidos.	Usuário sem permissão. Será necessário a liberação de direitos especiais pelo administrador da unidade.	491

Como faço para gerar o recebimento de certificados de padrão?	Clique no botão abaixo para visualizar a página seguinte!	-
---	---	---

Revisão #12
Criado 31 October 2024 10:53:02 por GABRIEL BORGES PETERS
Atualizado 27 December 2024 14:07:34 por Lucas Monteiro