

Emissão de Certificado


SISMETRO


O objetivo deste procedimento é demonstrar como utilizar a emissão de certificados no SISMETRO para a emissão de certificados de calibração a partir de um padrão próprio previamente cadastrado e válido.

MÓDULO

Metrologia | Certificados

EMIÇÃO DE CERTIFICADO SISMETRO

1. Acesse a listagem de Solicitações de Serviço e clique no botão  na SS de calibração do patrimônio desejado;



SISMETRO SS CADASTRO CQ SAIR LUCAS TEC # 23795 TECNICO | BLUELINE # 360

SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO LISTAGEM 40 itens Triagem Ativada

6703329 1 Triagem Agendar

SS número GUT Urgência: PODE ESPERAR

CALIBRACAO TESTE

APARELHO DE ANESTESIA BAUMER CONQUEST VERTEX #794061 CENTRO CIRURGICO #232845
Sistema de Anestesia SAO PAULO - SP
TAG: AA-01 SALA CIRURGICA 02 #22946
Nº Série: 8787453 Ffilial: 1 - MATRIZ - HOSPITAL BLUE LINE SP
2D/Barra: SFT-794061
Por LUCAS TEC #23795 Téc.
AGUARDANDO AVALIAÇÃO TÉCNICA

Assin: 23/12/2024 16:06
Tempo Manuseio:00h

SMS E-mail Imprimir

2. Clique no botão  (Iniciar);

SISMETRO SS CADASTRO CQ SAIR LUCAS TEC 23795 TECNICO BLUELINE 360

SS CERTIFICADO EMISSÃO/RECEBIMENTO VOLTAR

MANOMETRO MECANICO SISMETRO SEM MODELO
 ID: 964520
 TAG: man-sis
 N° Série: 123123
 SS 6706472
 CALIBRAÇÃO TESTE

Emitir certificado

ID	Layout PRESSAO POSITIVA ID:112	Grandeza	Nome certificado
268	PRESSAO - LIVRE	PRESSÃO BAR Tolerância: LIVRE de Faixa de calibração: a	23 CERTIFICADO SISMETRO

3. Verifique se as informações estão corretas, em seguida, clique em "Continuar";

964520 - MANOMETRO MECANICO SISMETRO SEM MODELO
 PRESSAO - LIVRE CONTINUAR

CERTIFICADO
 CERTIFICADO SISMETRO

DEFINIÇÕES DO MODELO

Unidade de medida:	Tolerância	Tipo de Tolerância	Valor Tolerância	Validade	Número de Pontos:	Número de Leituras:
BAR	LIVRE	VVC MAIS PRÓXIMO		12	3	3

PROCEDIMENTO
 CERTIFICADO DE CALIBRAÇÃO SISMETRO

Tolerância: VVC MAIS PRÓXIMO

4. Selecione o padrão de calibração a ser utilizado para a emissão do certificado;

964520 - MANOMETRO MECANICO SISMETRO SEM MODELO
 PRESSAO - LIVRE VOLTAR CONTINUAR

Probabilidade de Abrangência* 95,45 % (Distribuição t-student) Temperatura:* 25,0 °C Umidade:* % Pressão atmosférica:* hPa

DEFINIÇÃO DO PADRÃO DE CALIBRAÇÃO

ca|

CALIBRADOR DE PRESSAO SISMETRO SEM MODELO
 CALIBRADOR DE PRESSAO

HERDADA Normal (K) 1,00000000

PADRÕES AUXILIARES ADICIONAR PADRÃO AUXILIAR

DEFINIÇÕES DO INSTRUMENTO

FONTE	DISTRIBUIÇÃO	COEFICIENTE DE SENSIBILIDADE
REPETITIVIDADE	Normal	1,00000000

OUTRAS FONTES DE INCERTEZA

FONTE	ESTIMATIVA	DISTRIBUIÇÃO	COEFICIENTE DE SENSIBILIDADE	AÇÕES
-------	------------	--------------	------------------------------	-------

ADICIONAR FONTE DE INCERTEZA

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

B i

5. Selecione o canal a ser utilizado e preencha os campos obrigatórios, como umidade do ar e pressão atmosférica.

6. Clique em **CONTINUAR**, e em seguida inicie o processo de leituras conforme as configurações do modelo de certificado. Registre as leituras do padrão e do instrumento, adicionando observações se necessário;

157622

964520 - MANOMETRO MECANICO SISMETRO SEM MODELO
PRESSAO - LIVRE

VOLTAR FINALIZAR REGISTROS

+ Ponto 1 Ponto 2 Ponto 3

Resolução 1,00000000 Distribuição Normal Coeficiente de sensibilidade 1,00000000 Ciclo

SALVAR

Leitura 1 - Padrão	Leitura 1 - Instrumento	Observação	REMOVER
Leitura 2 - Padrão	Leitura 2 - Instrumento	Observação	REMOVER
Leitura 3 - Padrão	Leitura 3 - Instrumento	Observação	REMOVER

ADICIONAR LEITURA

7. Revise e finalize as leituras clicando em "FINALIZAR REGISTROS" e em seguida em "Sim, continuar" aplicando os resultados;

Tabela de resultado

VVC	VI	ERRO	INCERTEZA EXPANDIDA (U)	FATOR K
2	2	0	3.1269	2
2	2	0	3.1269	2
1.33333	2.33333	1	2.6095	2.05

FINALIZAR REGISTROS Fechar

8. Visualize e salve o certificado gerado pelo sistema;

SISMETRO^{Pro} SS CADASTRO CQ SAIR LUCAS TEC 23795 TECNICO | BLUELINE 360

SS CERTIFICADO EMISSÃO/RECEBIMENTO VOLTAR

MANOMETRO MECANICO SISMETRO SEM MODELO
ID: 964520
TAG: man-sis
N° Série: 123123
SS 6706472
CALIBRAÇÃO TESTE

Emitir certificado Visualizar certificado

ID	Layout PRESSAO POSITIVA ID:112	Grandeza	Nome certificado
268	PRESSAO - LIVRE	PRESSÃO BAR Tolerância: LIVRE de Faixa de calibração: a	23 CERTIFICADO SISMETRO Emitido: 1576Z2

9. Após a visualização, o botão para a emissão do certificado ficará disponível;

SISMETRO^{Pro} SS CADASTRO CQ ADM SAIR Master - GABRIEL BORGES 18479 WebMaster | BLUELINE 360

SS CERTIFICADO EMISSÃO/RECEBIMENTO VOLTAR

MANOMETRO MECANICO SISMETRO SYSTEMS SEM MODELO
ID: 964520
TAG: man-sis
N° Série: 123123
SS 5332501
CALIBRACAO DO EQUIPAMENTO - DEMONSTRACAO

Emitir certificado Emitir certificado da SS

ID	Layout PRESSAO POSITIVA ID:112	Grandeza	Nome certificado
268	PRESSAO - LIVRE	PRESSÃO BAR Tolerância: LIVRE de Faixa de calibração: a	23 CERTIFICADO SISMETRO Emitido: 152981

10. Preencha a data da calibração para calcular a validade automaticamente e salve a operação para disponibilizar o certificado para aprovação e avaliação;

DESEJA EMITIR O CERTIFICADO FINAL DA SS?

Confira as tabelas de resultados dos canais com registros finalizados antes de emitir o certificado final da SS!

Data da Calibração
01/01/2024

SIM, EMITIR CERTIFICADO CANCELAR!

ESTE PROCESSO NÃO PODERÁ SER DESFEITO, CANAIS COM REGISTROS NÃO FINALIZADOS SERÃO EXCLUÍDOS!

11. Em seguida, será necessário aprovar ou reprovar o certificado recebido através da listagem de certificados recebidos;

SISMETRO For food SS CADASTRO CQ SAIR LUCAS TEC # 23795 TECNICO | BLUELINE # 360

SS CERTIFICADO LISTAGEM DE CERTIFICADOS RECEBIDOS 12 itens

Ativos Nº Certificado Decrescente Todos Tipo do certificado Modelo do certificado Filial

Solicitante, digite para buscar Localização TAG, Nº Serie

Tipo de tecnologia Marca Modelo Patrimônio

Situação do patrimônio Nº Certificado Nº SS 50 Filtrar

Vencimento maior que 90 dias Vencendo em 90 dias Vencendo em 60 dias Vencendo em 30 dias Vencendo em 15 dias Vencido

Nº Certificado	SS	Tipo / Modelo	Patrimônio / ID / Marca / Modelo	TAG	TAG Função	Nº de Série	Solicitante / Localização	Valido até	Canal	Abrir SS	Ação
157620	6703329	CERTIFICADO DE CALIBRAÇÃO DE TERCEIRO	APARELHO DE ANESTESIA BAUMER CONQUEST VERTEX	AA-01		8787453	CENTRO CIRURGICO ID: 232845 SALA CIRURGICA 02				

12. Para fazer a aprovação ou reprovação do certificado, é necessário digitar seu login e senha. Selecione a opção "SIM" ou "NÃO", depois clique em "Sim, continuar!";

Aprovar Certificado!

NOVO CANAL
MASSA, QUILOGRAMA
 Tolerância LIVRE

Tolerância: LIVRE de
Faixa de calibração: 0,00 a 0,00

VVC	VI	Erro	Incerteza Expandida (U)	Variação	Avaliação
5,00000000	6,00000000	1,00000000	1,00000000	-	Não aplicada

Resultados dentro da tolerância!

Certificado Aprovado?

Selecione	
SIM	1
NÃO	2

Login: **Senha:**

Observação:

Sim, continuar!
Não, quero cancelar!

Ao seguir esses passos, é possível emitir um certificado de calibração com base em um padrão previamente cadastrado e com certificado válido no SISMETRO.

Em caso de dúvidas, entre em contato com a equipe de suporte.

PROCEDIMENTO EM VÍDEO

<https://www.youtube.com/embed/IU58UCiLCyw?si=YVxVZ5sqMrcwTqwn>

DÚVIDAS

Dúvida	Solução	Direito
Por que não consigo selecionar um padrão de calibração para gerar a emissão do certificado?	Para a emissão de um certificado SISMETRO, é necessário que haja um patrimônio definido como padrão de calibração que já possua um certificado de calibração válido previamente recebido/emitido.	-

Revisão #9

Criado 31 October 2024 10:53:09 por GABRIEL BORGES PETERS

Atualizado 27 December 2024 18:08:24