

Recebimento de Certificado de Padrão

Este procedimento tem como objetivo orientar os usuários técnicos no processo de recebimento de certificados de padrão no sistema.

MÓDULO

Metrologia | Certificados

RECEBIMENTO DE CERTIFICADO DE PADRÃO

1. Acesse o sistema com um usuário de perfil técnico;
2. Para que seja feito o recebimento de certificado de padrão, é necessário que o patrimônio esteja marcado como "SIM" para o campo "É Padrão de Calibração" na aba "CALIBRAÇÃO" dentro do cadastro do patrimônio;

SISMETRO

SS CADASTRO CME ROUPARIA CQ ADM SAIR

Monitor - LUCAS MONTEIRO # 23208
Webmaster | BLUELINE # 362

CADASTRO PATRIMÔNIO 794061

LINK TECMOBILE LINK TECMOBILE (SMTR.ID) LISTA DE PARADAS LISTA DE SS PAINEL MI VOLTAR ABRIR SS SALVAR

Acessórios/Cabos/Detalhes:

B i

PLANOS VINCULADOS CONTROLES ESPECIFICAÇÕES COMPONENTES CALIBRAÇÃO AQUISIÇÃO / BAIXA DOCUMENTOS BIBLIOTECA IoT LINHAS DE PRODUÇÃO PRODUÇÃO RASTREABILIDADE

É Padrão de Calibração

Sim

Confirmar

Layout de canais para calibração Definir layout
LAYOUT DE CANAL TESTE ID: 524

3. Em seguida, é necessário adicionar um canal de padrão de calibração ao patrimônio, e preencher os campos de acordo com os critérios necessários;

PLANOS VINCULADOS CONTROLES ESPECIFICAÇÕES COMPONENTES CALIBRAÇÃO AQUISIÇÃO / BAIXA DOCUMENTOS BIBLIOTECA IoT LINHAS DE PRODUÇÃO PRODUÇÃO RASTREABILIDADE

É Padrão de Calibração


Sim


Confirmar

CANAIS DO PADRÃO DE CALIBRAÇÃO

Adicionar canal

ID	Nome do Canal	Unidade de medida	Tolerância	Tipo Tolerância	Valor Tolerância	Validade em meses	Faixa de calibração	Validade do último certificado	Ação
32181	NOVO CANAL	QUILOGRAMA kg	U-E	± QUILOGRAMA	1,00	12	Min Max		<div><div></div><div></div><div></div><div></div></div>

4. Em seguida, acesse a listagem de Solicitações de Serviço e clique no botão  na SS de calibração do patrimônio desejado;



SISMETRO^{for local} SS ▾ CADASTRO ▾ CQ ▾ SAIR

SS SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO LISTAGEM 40 itens Triagem Ativada

6703329 1 ☒ Triagem Agendar

SS número OUT Urgência: PODE ESPERAR

Calibração TESTE

APARELHO DE ANESTESIA BAUMER CONQUEST VERTEX #794061

Sistema de Anestesia

TAG: AA-01

Nº Série: 8787453

2D/Barra: SFT-794061

Por LUCAS TEC #23795

AGUARDANDO AVALIAÇÃO TÉCNICA

CENTRO CIRURGICO #232845

SAO PAULO - SP

SALA CIRURGICA 02 #22948

Filial: 1. MATRIZ - HOSPITAL BLUE LINE SP


Ass: 23/12/2024 18:06

Tempo Manutenção:00h

Téc:

Enviar

5. Clique no botão "Receber Certificado":



SISMETRO^{for local} SS ▾ CADASTRO ▾ CQ ▾ SAIR

SS CERTIFICADO EMISSÃO/RECEBIMENTO

VOLTAR

APARELHO DE ANESTESIA BAUMER CONQUEST VERTEX

ID: 794061

TAG: AA-01

Nº Série: 8787453

Código 2D: SFT-794061

SS 6703329


CALIBRACAO TESTE

Receber certificado

CERTIFICADO DE CALIBRAÇÃO DE TERCEIRO

ID Certificado	Fornecedor	Data	Número	Status	Ação
					Receber certificado

6. Preencha as informações solicitadas, como fornecedor, data de calibração, data de emissão, código do certificado, etc;



SISMETRO^{for local} SS ▾ CADASTRO ▾ CQ ▾ SAIR

SS CERTIFICADO EMISSÃO/RECEBIMENTO

VOLTAR

APARELHO DE ANESTESIA BAUMER CONQUEST VERTEX

ID: 794061

TAG: AA-01

Nº Série: 8787453

Código 2D: SFT-794061

SS 6703329

Receber certificado

CERTIFICADO DE CALIBRAÇÃO DE TERCEIRO

ID Certificado

INICIAR RECEBIMENTO DE CERTIFICADO DE CALIBRAÇÃO DE INSTRUMENTO?

Fornecedor

Data de calibração Data de emissão Número do Certificado

Sim, continuar! Não, quero cancelar!

Todos os campos são obrigatórios!

7. Após iniciar o recebimento do certificado, será necessário preencher os campos abaixo com os resultados disponíveis no certificado recebido. Assim que os dados forem preenchidos, clique no botão "Incluir";

SS CERTIFICADO DE PADRÃO RECEBER CERTIFICADO DE CALIBRAÇÃO DE PADRÃO

APARELHO DE ANESTESIA BAUMER CONQUEST VERTEX
ID: 794061
TAG: AA-01
N° Série: 8787453
Código 2D: S#T-794061
SS 6703329
CALIBRAÇÃO TESTE

NOVO CANAL

QUILOGRAMA

INCLUIR RESULTADO(S) DO CERTIFICADO RECEBIDO

Ciclo	Valor Verdadeiro Convencional (kg)	Valor do Instrumento (kg)	Erro (%)	Erro (kg)	Incerteza Expandida (%)	Incerteza Expandida (kg)	Fator de Abrangência (k)	Veff	Observação
	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00		

Ciclo Valor Verdadeiro Convencional (kg) Valor do Instrumento (kg) Erro (%) Erro (kg) Incerteza Expandida (%) Incerteza Expandida (kg) Fator de Abrangência (k) Veff Observação

8. Ao preencher os valores na tabela de leitura do certificado, certifique-se de preencher corretamente cada campo conforme as informações presentes no certificado;

9. Após preencher todas as linhas da tabela, clique em "CONCLUIR CERTIFICADO" no canto superior direito e em seguida em "Sim, concluir";

10. Realize o upload do PDF do certificado e aguarde a finalização do processo;

SS CERTIFICADO EMISSÃO/RECEBIMENTO

APARELHO DE ANESTESIA BAUMER CONQUEST VERTEX
ID: 794061
TAG: AA-01
N° Série: 8787453
Código 2D: S#T-794061
SS 6703329
CALIBRAÇÃO TESTE

Receber certificado

CERTIFICADO DE CALIBRAÇÃO DE TERCEIRO

ID Certificado	Fornecedor	Data	Número	Status	Ação
157620	NEWLAB	16/12/2024	000	Recebido	

UPLOAD PDF

Receber certificado

UPLOAD DE CERTIFICADO DE CALIBRAÇÃO DE PADRÃO

Escolher arquivo Nenhum arquivo escolhido

FAZER UPLOAD

CANCELAR!

SOMENTE ARQUIVO PDF

11. Verifique se o certificado foi recebido e carregado corretamente na listagem de certificados;

SISMETRO

Por local

SS

CADASTRO

CQ

SAIR

LUCAS TEC

23795

TECNICO | BLUELINE

360

SS

CERTIFICADO

LISTAGEM DE CERTIFICADOS RECEBIDOS

12 itens

Ativos

Nº Certificado Decrescente

Todos

Tipo do certificado

Modelo do certificado

Filial

Solicitante, digite para buscar

Localização

TAG, Nº Serie

Tipo de tecnologia

Marca

Modelo

Patrimônio

Situação do patrimônio

Nº Certificado

Nº SS

50

Filtrar

☐ Vencimento maior que 90 dias

☐ Vencendo em 90 dias

☐ Vencendo em 60 dias

☐ Vencendo em 30 dias

☐ Vencendo em 15 dias

☐ Vencido

Nº Certificado	SS		Tipo / Modelo	Patrimônio / ID / Marca / Modelo	TAG	TAG Função	Nº de Série	Solicitante / Localização	Valido até	Canal	Abrir SS	Ação
157620	6703329		CERTIFICADO DE CALIBRAÇÃO DE TERCEIRO	APARELHO DE ANESTESIA BY PRAXOS BAUMER CONQUEST VERTEX	AA-01		8787453	CENTRO CIRURGICO ID: 232845 SALA CIRURGICA 02		Tolerância: LIVRE de Periodicidade: 12 meses Faixa de calibração: 0,00 a 0,00		

12. Para fazer a aprovação ou reprovação do certificado, é necessário digitar seu login e senha. Selecione a opção "SIM" ou "NÃO", depois clique em "Sim, continuar!";

Aprovar Certificado!

NOVO CANAL MASSA, QUILOGRAMA Tolerância LIVRE					
				Tolerância: LIVRE de Faixa de calibração: 0,00 a 0,00	
VVC	VI	Erro	Incerteza Expandida (U)	Variação	Avaliação
5,00000000	6,00000000	1,00000000	1,00000000	-	Não aplicada

Resultados dentro da tolerância!

Certificado Aprovado?	Login:	Senha:
Selecione ▲	lucastec
SIM 1	Observação:	
NÃO 2		

Sim, continuar!

Não, quero cancelar!

13. Caso o certificado não esteja válido, tente aprovar manualmente e configurar a validade do certificado para gerar uma solicitação de serviço na data de vencimento;

14. Certifique-se de que todas as etapas foram concluídas corretamente e sem erros;

Ao seguir esses passos, é possível receber um certificado de calibração emitido por fornecedor terceiro e realizar o controle de validade e vencimentos pelo SISMETRO.

Em caso de dúvidas, entre em contato com a equipe de suporte.

PROCEDIMENTO EM VÍDEO

<https://www.youtube.com/embed/cD4OrHgqf9s?si=R7EDHNv0yZqB4n6d>

DÚVIDAS

Dúvida	Solução	Direitos
Por que não consigo definir um patrimônio como padrão de calibração?	Usuário sem permissão. Será necessário a liberação de direitos especiais pelo administrador da unidade.	58 95

Não consigo iniciar o recebimento de um certificado de padrão.	Usuário sem permissão. Será necessário a liberação de direitos especiais pelo administrador da unidade.	490
Como faço para gerar a emissão de um certificado SISMETRO?	Clique no botão abaixo para visualizar a página seguinte!	-

Revisão #18
Criado 31 October 2024 10:53:06 por GABRIEL BORGES PETERS
Atualizado 27 December 2024 16:52:55 por Lucas Monteiro