

# Ativar medida

Para melhor categorização de medidas, o SISMETRO oferece diversas grandezas previamente cadastradas, bastando somente a ativação do tipo de medida que melhor atenderá a demanda da unidade.

## MÓDULO

Gestão de Manutenção.


## CAMINHO PADRÃO

Menu Configurações -> Gestor de Medidas

## ATIVAÇÃO

A ativação de medidas é nativa para usuários do perfil Administrador. Para ativar um tipo de medida basta seguir os passos abaixo:

1. Siga o caminho padrão;
2. Clique em "Incluir Medida" no canto superior direito da tela;
3. Digite na caixa de busca para localizar a medida que deseja:

A imagem mostra uma interface de usuário com um cabeçalho "INCLUIR MEDIDA" em azul. Abaixo dele, há uma barra de busca com o texto "Ex: KILOGRAMA" e um ícone de lupa. À direita da barra de busca, há um botão azul com o texto "Incluir".

INCLUIR MEDIDA

Ex: KILOGRAMA

Incluir

Após incluir a medida, é necessário liberar para qual módulo ela estará disponível nos campos patrimônio, SS, produtos, controle e/ou calibração:

Grandeza	Unidade	Nome	ID ERP	Patrimônio	SS	Produto	Controle	Calibração
TEMPO	h	HORA		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
VOLUME	L	LITRO		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
COMPRIMENTO	m	METRO		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
COMPRIMENTO	mm	MILIMETRO		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
QUILOGRAMA FORÇA	kgf	QUILOGRAMA FORÇA		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
CAPACIDADE	UN/h	UNIDADES POR HORA		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

Exemplo tela de medidas inclusas na unidade

DÚVIDAS

Dúvida	Solução	Direito
Não visualizo o módulo "gestor de medidas".	Usuário sem direitos. Solicite ao administrador da unidade a inclusão dos direitos necessários.	261 264 262 259
Não localizo uma medida no gestor.	Sendo necessária a adição de novas medidas, por favor, abra um chamado na unidade. Aqui está um passo a passo de como abrir um chamado caso haja dúvida: <a href="https://doc.sismetro.com/books/menu-meu-perfil/page/chamados-de-suporte">https://doc.sismetro.com/books/menu-meu-perfil/page/chamados-de-suporte</a>	-